

În conformitate cu prevederile art. 12 alin. (1) și ale art. 27 alin. (1) din Legea nr. 101/2016 privind remediile și căile de atac în materie de atribuire a contractelor de achiziție publică, a contractelor sectoriale și a contractelor de concesiune de lucrări și concesiune de servicii, precum și pentru organizarea și funcționarea Consiliului Național de Soluționare a Contestațiilor, Consiliul adoptă următoarea

DECIZIE

Nr. ...

Data: ..

Prin contestația înregistrată la Consiliul Național de Soluționare a Contestațiilor cu nr. 67866/28.12.2021, înaintată de SC SRL, cu sediul în, înregistrată la Registrul Comerțului sub nr. ..., reprezentată legal prin administrator ..., formulată împotriva raportului procedurii și a comunicării rezultatului procedurii pentru lotul 1, documente emise de ...", cod CPV 33100000-1, s-a solicitat:

- *anularea rezultatului procedurii de atribuire stabilit prin raportul procedurii publicat în SEAP la data de 21.12.2021 și retras, respectiv raportul procedurii publicat în SEAP la data de 22.12.2021;*



- *anularea comunicării din data de 22.12.2021, privind desemnarea ofertelor admisibile, dar necâștigătoare;*


- *obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei depusă de SC ... SRL și constatarea neconformității acesteia;*

- *în subsidiar, atribuirea contractului către SC ..., întrucât calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației.*

**CONSILIUL NAȚIONAL DE SOLUȚIONARE A CONTESTAȚIILOR,
asupra cauzei de față, constată următoarele:**

Consiliul a fost legal sesizat și este competent, potrivit dispozițiilor art. 12 alin. (1) din Legea nr. 101/2016, să soluționeze contestația de față, prin care SC ... SRL, în calitate de operator economic participant la procedura de atribuire în cauză, critică decizia autorității contractante de a declara câștigătoare oferta SC ...SRL, prezentând prin imaginile de mai jos modificările aduse documentului MCARE-EN_RO.pdf depus în propunerea tehnică.





Panou de control personal medical

Telecomanda cu fir montată în partea distală sau frontală a patului. Toate pozițiile pot fi controlate și gestionate. Acesta permite îngrijitorilor să ajungă la panoul de control la cel mai mare confort. Poate fi detașat pe suport și pe șinele laterale.

Butonul de blocare a funcției poate fi activat dacă este necesar.

Butoane pentru acționarea individuală a secțiunilor spate, picioare, înălțime platforma saltea

Buton CPR, poziționarea patului în poziția de resuscitare. Coborârea în poziția de resuscitare este de 15 secunde

Buton poziție de examinare, Buton funcție Autocontur

Buton Trendelenburg și revers Trendelenburg

Buton poziție scaun

Buton poziția de ieșire/urcarea din pat

Indicator luminos pentru încărcarea bateriei și conectare la sursa de curent

Blocare comenzi telecomanda pacient

Eu 10 Eu

Comments List (12)

Find

T vladmedbv@hotmail...
Page 9 10.12.2020 17:33:13
Telecomanda cu fir montată în partea distală sau frontală a patului. Toate pozițiile pot fi controlate și gestionate. Acesta permite îngrijitorilor să ajungă la...

T vladmedbv@hotmail...
Page 9 10.12.2020 18:12:46
Indicator luminos pentru încărcarea bateriei și conectare la sursa de curent
Blocare comenzi telecomanda pacient

T vladmedbv@hotmail...
Page 10 06.12.2020 22:57:36
Pentru a efectua pozițiile în conformitate cu tratamentul pacientului, MCare este echipat cu un indicator de unghi, care...

T vladmedbv@hotmail...
Page 11 06.12.2020 23:25:32
Cea de-a cincea roată... opțională... oferă o manevrabilitate mai mare în timp ce mișcă patul chiar și în rotații înguste.

T vladmedbv@hotmail...
Page 11 18.12.2020 09:11:35
Structura robustă... a MCare oferă o stabilitate incredibilă... dincolo de așteptări. MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a spori igiena în camerele...

T vladmedbv@hotmail...
Page 12 10.12.2020 18:06:51
Rotile cu blocare centrală pe 3 niveluri, funcționalitatea este...

Indicator unghi

Pentru a efectua pozițiile în conformitate cu tratamentul pacientului, MCare este echipat cu un indicator de unghi, care vizează aplicații trendelenburg și spătar mai eficiente.

Strat dublu Platformă saltea

MESPA

Comments List (12)

T vladmedbv@hotmail...
Page 9 10.12.2020 17:33:13
Telecomanda cu fir montată în partea distală sau frontală a patului. Toate pozițiile pot fi controlate și gestionate. Acesta permite îngrijitorilor să ajungă la...

T vladmedbv@hotmail...
Page 9 10.12.2020 18:12:46
Indicator luminos pentru încărcarea bateriei și conectare la sursa de curent
Blocare comenzi telecomanda pacient

T vladmedbv@hotmail...
Page 10 06.12.2020 22:57:36
Pentru a efectua pozițiile în conformitate cu tratamentul pacientului, MCare este echipat cu un indicator de unghi, care...

T vladmedbv@hotmail...
Page 11 06.12.2020 23:25:32
Cea de-a cincea roată... opțională... oferă o manevrabilitate mai mare în timp ce mișcă patul chiar și în rotații înguste.

T vladmedbv@hotmail...
Page 11 18.12.2020 09:11:35
Structura robustă... a MCare oferă o stabilitate incredibilă... dincolo de așteptări. MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a spori igiena în camerele...

Manevrabilitate

Cea de-a cincea roată opțională oferă o manevrabilitate mai mare în timp ce mișcă patul chiar și în rotații înguste.

Structură robustă

Structura robustă a MCare oferă o stabilitate incredibilă dincolo de așteptări, MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a spori igiena în camerele de terapie intensivă, pentru a oferi pacienților un mediu sănătos într-o perioadă sensibilă de recuperare. Colțuri și marginile platformei patului sunt rotunjite.

conformitate cu tratamentul pacientului, MCare este echipat cu un indicator de unghi, care...


T vladmedbv@hotmail...
Page 11 06.12.2020 23:25:32
Cea de-a cincea roată... opțională... oferă o manevrabilitate mai mare în timp ce mișcă patul chiar și în rotații înguste.

T vladmedbv@hotmail...
Page 11 18.12.2020 09:11:35
Structura robustă... a MCare oferă o stabilitate incredibilă... dincolo de așteptări. MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a spori igiena în camerele...

T vladmedbv@hotmail...
Page 12 10.12.2020 18:06:51
Rotile cu blocare centrală pe 3 niveluri, funcționalitatea este...


Structură robustă

- Structura robustă a MCare oferă o stabilitate incredibilă dincolo de așteptări, MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a spori igiena în camerele de terapie intensivă, pentru a oferi pacienților un mediu sănătos într-o perioadă sensibilă de recuperare. Colțuri și marginile platformei patului sunt rotunjite.
- Structura patului este vopsită în camp electrostatic



Sistem centralizat de blocare a roților


- Rotile cu blocare centrala pe 3 niveluri, functionalitatea este imbunatatita, in timp ce modulele de pivotare si blocare centrala raspund nevoilor de mobilitate ale personalului.
- Kit de 4 roti duble, cu un diametru de 150 mm.
- Pentru o manevrare mai usoara, patul este echipat cu a 5-a roata retractabila prin intermediul oricarei dintre cele 4 pedale din colturile patului.



Socuri pentru Suport Perfuzii

În conformitate cu Norma tehnică EN 60601-2-52


- Socurile cu stâlp IV sunt plasate la patru colțuri ale paturilor MCare pentru orice schimbare, în caz de necesitate.




Role cu blocare



Diagonală
Role cu blocare



A9058



 	greutatea suportata de fiecare carlig este 2 kg Gaură IV cu 2-4 Cârlige	 A9003	T vladmedbv@hotmail... Page 17 18.12.2020 10:10:42 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 18 18.12.2020 09:03:07 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 19 18.12.2020 09:02:48 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 20 07.12.2020 00:06:32 Opțional						
	Platforma de scriere pliabila	 A9009	T vladmedbv@hotmail... Page 18 18.12.2020 09:03:07 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 19 18.12.2020 09:02:48 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 20 07.12.2020 00:06:32 Opțional Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 +						
<table border="1"> <thead> <tr> <th colspan="2">Parametrii electrici</th> </tr> </thead> <tbody> <tr> <td>Putere</td> <td>1,5 A Max. 230 V c.a.50-60HZ</td> </tr> <tr> <td>Clasa de protectie</td> <td>IPX4</td> </tr> <tr> <td colspan="2">Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1:2012 ; 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + A1:2015</td> </tr> </tbody> </table> * Este disponibil numai dacă au fost integrate toate variantele opționale. Eu 21 Eu	Parametrii electrici		Putere	1,5 A Max. 230 V c.a.50-60HZ	Clasa de protectie	IPX4	Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1:2012 ; 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + A1:2015		T vladmedbv@hotmail... Page 17 18.12.2020 10:10:42 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 18 18.12.2020 09:03:07 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 19 18.12.2020 09:02:48 Opțional T vladmedbv@hotmail... Page 20 07.12.2020 00:06:32 Opțional Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1:2012 ; 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + A1:2015
Parametrii electrici									
Putere	1,5 A Max. 230 V c.a.50-60HZ								
Clasa de protectie	IPX4								
Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1:2012 ; 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + A1:2015									

Pentru a evidenția intervenția ofertantului asupra documentelor emise de producător în scopul adaptării acestora la cerințele caietului de sarcini, contestatoarea prezintă comparativ documentele încărcate de operatorul economic SC ...SRL (în stânga) cu documentele originale emise de producător (în dreapta), puse la dispoziție, în mod special: paginile 07, 09, 10, 12, 13, 15, 20, 21 - document MCARE-EN_RO.pdf; paginile 19, 21, 24 - document MCare User Manual_RO.pdf




- Siguranță maximă
- Sistemul de regresie automată a patului MCare, cu tablă cap și picioare blocabile, are o protecție semnificativă împotriva ulcerelor de presiune
- sinele laterale cu capac complet oferă mai multă siguranță pacienților



- Capacitate de manevră rapidă și ușoară Capul și piciorul ușor detașabile pentru a ajunge la pacient în caz de urgență, Funcții blocabile pe panoul de control pentru utilizare neautorizată



- Produs robust și de lungă durată
- Depanare rapidă și ușoară pentru probleme tehnice
- Conectori echipotentiali
- Suprafețele sunt netede, ușor de curățat



Eu 07 Eu

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 07




- Maximum safety
- Lockable head and foot boards
- Auto-regression system on MCare bed has significant protection against pressure ulcers
- Full cover side rails provide more safety for patients



- Quick and easy maneuver capability
- Easily detachable head and foot board to reach patient in case of emergency
- Lockable functions on control panel for unauthorized use



- Robust and long-lasting product
- Quick and easy troubleshooting for technical issues



| 07 |

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 07




Balustradă laterală anticadere Datorită noilor laterală anticadere care au cel mai bun design ergonomic

Ergonomie pentru a oferi ușurință utilizării pentru pacienți și personalul spitalului, 2 secțiuni pe fiecare parte ce coboară sub nivelul saltelei.



lesire pat

Pentru a ajuta pacientul să se scute sau să urce din pat, distorsionarea anterioară pentru control și închidere bună pe laterală anticadere, astfel poate să fie reglat la poziția de ieșire sau urcare din pat.

Indicador luminoasă ce semnifică că platforma patului se află în poziția cea mai de jos. Lămina de recepție.

Ajustabil pentru reducerea pericolelor laterale.

Eu 09 Eu

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 09




Side Rail Ergonomy

Thanks to new side rails that have the best ergonomical design in order to provide ease of use for patients and hospital staff.



Bed Exit

To help patient exit the bed, thanks to both control panels and holding bars on the side rails, the bed can be adjusted to bed exit position.

| 09 |

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 09



USB integrat MCare este conceput pentru a oferi pacienți cu majoritatea confortului

Portul încărcătorului în timpul recuperării, mobil telefoanele și tabletele pot fi încărcate oricând este necesar.

Panou de control personal medical

Telecomanda cu fir montată în partea distală sau frontală a patului. Toate pozițiile pot fi controlate și gestionate. Acesta permite îngrijitorilor să ajungă la panoul de control la cel mai mare confort. Poate fi detașat pe suport și pe șinele laterale.

Butonul de blocare a funcției poate fi activat dacă este necesar.

Butonul pentru acționarea individuală a secțiunilor patului: picior, înălțime platforma saltea

Buton CPR: poziționarea patului în poziție de resuscitare. Coborârea în poziție de resuscitare de 15 secunde

Buton poziție de examinare. Buton funcție Autocontrol

Buton Trendelenburg și revers Trendelenburg

Buton poziție scut

Buton: poziție de reînălțarea din pat

Indicator luminos pentru încărcarea bateriei și conectare la sursa de curent

Blocare comenzi telecomanda pacient

ESPA

Eu 10 Eu



Integrated USB Charger Port

MCare is designed to provide patients with most of comforts during recovery; mobile phones and tablets can be charged anytime needed.

Nurse Control Panel

All positions can be controlled and managed. It enables care givers to reach the control panel at the most comfort. It can be detached on footboard and side rails. Function lock button can be activated if needed.

ESPA

| 10 |

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 10

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 10



Înălțime minimă și maximă

74 cm
35 cm

Paturile de spital la înălțimea minimă reduc rănilor cauzate de căderea din paturi.

MCare este capabil să realizeze înălțimea minimă până la 38 cm în siguranță.

Înălțimea minimă de 35 cm poate reduce considerabil riscul de rănire. MCare are 74 cm înălțime maximă, examinarea și tratamentele conexe pot fi aplicate în siguranță.

Manevrabilitate

Cea de-a cincea roată opțională oferă o manevrabilitate mai mare în timp ce mișcați patul chiar și în rotații înguste.

Structură robustă

Structura robustă a MCare oferă o stabilitate incredibilă dincolo de așteptări. MCare, are un sub-cadru robust, ușor de curățat, antibacterian, robust pentru a asigura igiena în cazurile de infecții intensificate, pentru a oferi pacienților un mediu sănătos într-o perioadă sensibilă de recuperare. Collul și marginile platformei patului sunt rotunjite. Structura patului este vopsită în camp electrostatic.

Eu 12 Eu



Minimum and Maximum Height

77 cm
34,5 cm

Hospital beds at minimum height reduce the injuries due to fall out of beds. MCare is capable of performing minimum height down to 34,5 cm safely. Minimum height of 34.5 cm can reduce the risk of injuries tremendously. MCare has 77 cm maximum height; examination and related treatments can be applied safely.

Maneuverability

Optional 5th castor gives opportunity of higher maneuverability while moving the bed even in narrow rotations.

Robust Structure

The robust structure of MCare provides an incredible stability beyond the expectations. MCare, has an easy-to-clean, antibacterial, robust sub-frame to enhance hygiene in ICU rooms, to provide patients with a healthy environment in a sensitive period of recovery.

| 12 |

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 12

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 12

Sistem centralizat de blocare a roților

Roțile cu blocare centrală pe 3 niveluri, funcționalitatea este îmbunătățită, în timp ce modulurile de pivotare și blocare centrală răspund nevoilor de mobilitate ale personalului. Kit de 4 roți duble, cu un diametru de 150 mm. Pentru o manevrare mai ușoară, patul este echipat cu o 5-a roată retractabilă prin intermediul oricărei dintre cele 4 pedale din colțurile patului.



Auto-regresie


• MCare, este echipat cu un sistem de auto-regresie pentru a maximiza confortul în timpul recuperării. În timpul pozițiilor cardiace sau similare, patul este conceput pentru a oferi pacientului în mod automat o poziție mai confortabilă pentru a preveni durerile musculare abdominale și iritațiile pielii.



14,5 10,5 cm

MCare

• Sistemul de auto-regresie pe patul MCare are o protecție semnificativă împotriva ulcerelor de presiune. Datorită designului de înaltă tehnologie al MCare, zona pelviană poate fi marcată până la 14,5 cm, pentru a oferi pacienților mai mult confort și siguranță.



Paturi standard

Eu 13 Eu

Central Lockable Castors

With 3-level central lockable castors, there is enhanced functionality while swivel and central lock modes respond to staffs needs of mobility.




Auto-Regression

- MCare, is equipped with an auto-regression system to maximize comfort during recovery. During the cardiac or similar positions, the bed is designed to automatically provide the patient with a more comfortable position to prevent abdominal muscle aches and skin irritations.
- Auto-regression system on MCare bed has significant protection against to pressure ulcers. Thanks to MCare's high-tech designing, pelvic area can be increased up to 14.5 cm, to provide patients with more comfort and less pressure.



14,5 10,5 cm

MCare



Standard Beds

| 13 |

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 13

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 13

Panouri cap/ picioare detasabile

Panouri cap/picioare detasabile din material tip ABS, au un sistem de blocare pentru a preveni orice accident și să ofere mai multă siguranță pacienților. Platforma saltea cu margini ridicate sau protecții laterale împotriva alunecării saltelei, cu manere încorporate.



CPR manual

Este opțional pentru CPR electronic în caz de urgență. Este proiectat pentru a ajunge cu ușurință la CPR manual pentru o intervenție rapidă în caz de urgență.

Coborârea în poziția de resuscitare 15 secunde în conformitate cu Norma tehnică EN 60601-2-52



Socuri pentru Suport Perfuzii

Socurile cu stâlp IV sunt plasate la patru colțuri ale patului MCare pentru orice schimbare, în caz de necesitate.



Amortizatoare tampon de cauciuc situate la cele 4 colțuri, orificii pentru montare stativului de infuzie în cele patru colțuri

Eu 15 Eu

Detachable Foot and Head Boards

Detachable foot and head boards have a locking system to prevent any accident from happening and provide more safety to patients.



Manual CPR

It is optional to electronic CPR in case of emergency. It is designed to reach manual CPR easily for a quick intervention in case of emergency.



IV Pole Sockets

IV pole sockets are placed at four corner of MCare beds for anytime change in case of necessity.



Protective Puffers Located at the Four Corner

| 15 |

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 15

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf pagina 15

	MCare	
	✓	A9005
	Optional	A9418
	Optional	A9013
	✓	A9001
	Optional	A9002
	Optional	A9009
	Optional	A9011
	✓	A9500

Saltea tip pasiva antiesara 200 x 860 x 12 cm, antistatica, spuma elastica, antiescara, husa detasabila, greutate saltea 10 kg

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 20



Pozitii	MCare
Spatar	✓
Picioare	✓
Auto-contur	✓
Ajustarea înalțimii	✓
Pădărit	✓
Vasculară	✓
Trendelenburg	✓
Reverse Trendelenburg	✓
Cardiac	✓
Pozitii (One Touch)	
Cardiac	✓
Examinare	✓
Evacuarea pacientului	✓
CPR electronic	✓
Trendelenburg	✓
Detalii tehnice	
Dimensiuni externe / Dimensiuni	2200 x 99 cm
Lungime totală cu extensie	250cm
Dimensiuni platformă saltea	200x90 cm
Înălțimea minimă	35 cm
Înălțimea maximă	74 cm
Unghiul spătarului	0-65 °
Ajustare secțiune coapse	0-30 °
Ajustare Trendelenburg/invers Trendelenburg	-12 ° +12°
Diametrul roților	150 mm
Capacitate de încărcare sigură	250 kg
Parametrii electrici	
Putere	1,5 A Max: 230 V c.a. 50-60Hz
Clasa de protecție	IPX4

Echipamentul sa fie construit in conformitate cu standardele: 60601-1:2012 ; 60601-1-2:2014 ; 60601-2-52:2009 + A1:2015

Extras din MCARE-EN_RO.pdf, pagina 21

	MCare	
	Optional	A9005
	Optional	A9418
	Optional	A9013
	Optional	A9001
	Optional	A9002
	Optional	A9009
	Optional	A9011
	Optional	A9500

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf
pagina 20



Positions	MCare
Backrests	✓
Foot-rest	✓
Auto-contour	✓
Height Adjustment	✓
Fowler	✓
Vascular	✓
Trendelenburg	✓
Reverse Trendelenburg	✓
Cardiac	✓
Positions (One Touch)	
Cardiac	✓
Examination	✓
Patient Evacuation	✓
Electronic CPR	✓
Trendelenburg	✓
Technical Details	
External Dimensions	222x99,5 cm
Mattress Platform Dimensions	195x85 cm
Minimum Height	34,5 cm (±1)
Maximum Height	77 cm (±1)
Backrest Angle	70°
Foot-rest Angle	40°
Trendelenburg Angle	0-16°
Reverse Trendelenburg Angle	0-16°
Castor Diameter	150 mm
Safe Load Capacity	250 kg
Electrical Parameters	
Power Input	1,5 A Max: 220V AC 50-60HZ
Protection Class	IPX4

Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf
pagina 21

Pat electric de terapie intensivă și service, 4 motoare

Stativ perfuzii/infuzii cromat 4 cărlige - tip Pole IV



MCARE 4S are sloturi pentru stativ perfuzii în 4 colțuri. 1 Stativ perfuzii IV cu 2-4 cărlige în dotare standard

SALTEA EXTENSIE PAT



CPR MANUAL




MCARE 4S poate avea opțional 2 mâneri CPR manuale pe partea dreaptă și stângă a patului.

Extras din MCare User Manual_RO.pdf,
pagina 19

Electronic Intensive Care and Service Bed, 4 motors

IV Pole



MCARE 4S has serum hanger slots in 4 corners. 1 IV pole with 2 hooks coming in standard completion.

MANUEL CPR HANDLE



MCARE 4S can have optional 2 pcs manual CPR handles on right and left sides of the bed.

Extras din User manual MCare Mespa_original.pdf
pagina 19

Pat electric de terapie intensivă și service, 4 motoare

PEDALA DE FRÂNĂ ȘI BLOCAREA ROTILOR



În timp ce pedala de frână este în poziție orizontală, niciuna dintre roți nu este blocată. În acest caz, te poți deplasa în orice direcție.



Dacă mișcați pedala de frână în sus, ați îndreptat una dintre roți (Blocarea direcției). În acest caz, vă puteți deplasa într-o poziție dreaptă.



Dacă mișcați pedala de frână în jos; toate roțile vor fi blocate (blocare centralizată). În acest caz, acesta rămâne staționar.



5-a roata dispusă central sub pat pentru o mobilitate ridicată în timpul transportului patului, retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare

Extras din MCare User Manual_RO.pdf, pagina 21

Electronic Intensive Care and Service Bed, 4 motors

BRAKE PEDAL AND WHEEL LOCKING



While the brake pedal is in the horizontal position, none of the wheels are locked. In this case, you can move in any direction.



If you move the brake pedal up; you set one of the wheels straight (Direction Lock). In this case, you can move in a straight position.



If you move the brake pedal downwards; all the wheels will be locked (central locking). In this case, it remains stationary.

Extras din User manual MCare Mespa_original.pdf
pagina 21

SPECIFICAȚII TEHNICE

SPECIFICAȚII TEHNICE			
Dimensiuni externe:	220cmx99cm	Extensie de pat:	Până la 30 cm
Platforma pentru saltea dimensiuni:	90cmx200cm	Auto-regresie:	Pentru spital - 14,2 cm Pentru suport pentru picioare - 10,5 cm
Reglarea înălțimii (fără saltea):	35cmx74cm	Dimensiuni sină laterală separată (1 buc):	95 cm x 39 cm
Unghiul spătarului:	0-65°	Suport pentru sac de urină integrat:	4 buc (standard)
Modul de comandă:	0-30°	Căntar electronic sistem (Optional):	Optional
Trendelenburg:	0-12°	Telecomandă manuală:	da
Trendelenburg invers:	0-12°	Control integrat panou (Optional):	da
Diametrul roții:	150 mm	Panou de control al asistentei (Optional):	da
Capacitate de încărcare egală:	250 kg	Indicator de unghi:	da
Spațiu liber sub pat:	17 cm	Baterii Backup (Optional):	da
Greutate:	131 kg		
DATE ELECTRICE			
Putere:	max. 3,15A 100V - 240V ~ 50/60 Hz		
Soc electric Protecție:	Clasa I, tip B		
Protecție la pătrunderea lichidelor:	IPx6		



Mespa Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi 83216 nolu cd. No:20
Şehitkamil/ Gaziantep- TÜRKİYE
Tel:+903423375310
Fax:+903423375313
E-mail: mespa@mespa.com.tr
www.mespa.com.tr

TECHNICAL SPECIFICATIONS

TECHNICAL SPECIFICATIONS			
External Dimensions:	222cmx99,5cm	Bed Extension(Optional):	Up to 40 cm
Mattress Platform Dimensions:	85cmx195cm	Auto-regression:	For Backrest - 14,5cm For Footrest - 10,5cm
Height Adjustment (w/o mattress):	34,5cmx77cm (+1/-1)	Separated side rail dimensions (1 pc):	95cm x 39cm
Backrest Angle:	0-70°	Integrated urine bag holder:	4pcs(Standard)
Footrest Angle:	0-40°	Electronic scale system(Optional):	yes
Trendelenburg:	0-16°	Hand remote control:	yes
Reverse Trendelenburg:	0-16°	Integrated control panel(Optional):	Yes
Castor Diameter:	125mm	Nurse control panel(Optional):	yes
Safe Load Capacity:	250kg	Angle Indicator:	yes
Underbed Clearance:	17cm	Battery Back-up(Optional):	yes
Weight:	131kg		
ELECTRICAL DATA			
Power:	max. 3,15A 100V - 240V ~ 50/60 Hz		
Electrical Shock Protection:	Class I, Type B		
Liquid ingress protection:	IPx6		



Mespa Sağlık Malzemeleri San. ve Tic. A.Ş.
2. Organize Sanayi Bölgesi 83216 nolu cd. No:20
Şehitkamil/ Gaziantep- TÜRKİYE
Tel:+903423375310
Fax:+903423375313
E-mail: mespa@mespa.com.tr
www.mespa.com.tr

Extras din MCare User Manual_RO.pdf, pagina 24

Petenta susține că modificările efectuate de ofertant asupra documentelor emise de producător sunt evidente, cu greu neputând fi remarcate în cadrul procesului de evaluare. În opinia sa, propunerea tehnică depusă de ofertantul SC ...SRL tot nu îndeplinește cerințele caietului de sarcini. Astfel, dacă s-ar considera documentele emise de producător ca fiind autentice, rămân neîndeplinite următoarele cerințe ale caietului de sarcini:

16 - Poziții uzuale sau de urgență stocate în memorie, pentru executarea rapidă, prin apăsarea unui singur buton de pe panoul de comandă pentru asistență minim următoarele: Scaun cardiac

- Cerința nu este îndeplinită, analizând toate funcționalitățile produsului ofertat, reiese faptul că echipamentul nu dispune pe niciun panou de comandă al echipamentului vreun singur buton, deci printr-o singură acționare, pentru executarea rapidă a poziției „Scaun cardiac”. Mai jos sunt ilustrate diferențele dintre poziția „Auto Contur” și poziția „Scaun Cardiac”, pozițiile cele mai des confundate între ele.

Extras din User manual MCare Mespa_original.pdf pagina 24



Poziție Auto Contur



Poziție Scaun Cardiac

27 - Poziția cea mai de jos a patului să fie semnalizată vizual la nivelul panourilor laterale.

Analizând toate funcționalitățile produsului oferat, reiese că echipamentul nu dispune de funcție ce semnalează vizual la nivelul panourilor laterale atunci când patul ajunge în poziția cea mai de jos.

Conform documentului User manual MCare Mespa_original.pdf, pagina 11, unde este detaliată funcția „Lumină de noapte”, funcție oferată de operatorul economic, reiese că atunci când este acționat acest buton din panoul de control de pe laterale, se pornește o lumină de veghe cu rolul de a asigura vizibilitatea spațiului de sub pat, indiferent de poziția în care se afla patul și nu doar atunci când acesta ajunge în poziția cea mai joasă.

3- Underbed Illumination



The Underbed lighting button is to ensure that the under bed is visible in all cases.

Iluminare sub pat

33 - Să dispună de 4 roți duble cu diametrul de min. 150 mm cu sistem de blocare centralizat ce poate fi acționat din toate cele 4 colțuri ale patului.

Cerința nu este îndeplinită, operatorul economic SC ...SRL ofertând un produs ce nu dispune de 4 roți duble și de sistem centralizat pentru blocare acționat din cele 4 colțuri ale patului.

Analizând toate pozele și descrierile acestui model de pat, relatate prin documentația încărcată de ofertant, dar în mod special: pagina 8 din documentul *MCare User Manual_RO.pdf*; și paginile 1, 04, 06-07, 16 din documentul *MCARE-EN_RO.pdf* se observă clar că patul are roți simple (nu duble), iar sistemul de blocare centralizat este acționat doar din 2

colțuri ale patului (nu din cele 4 colțuri).



35 - A 5-a roata să fie retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare

Analizând toate funcționalitățile produsului oferit, chiar dacă s-ar considera că a 5-a roată va fi adăugată configurației produsului oferit, nu reiese din niciun document oficial posibilitatea retractării acesteia.

Comparând pagina 21 (pagina unde ofertantul a făcut trimitere) din documentul MCare UserManual_RO.pdf cu pagina 21 din documentul original emis de producător User manual MCare Mespa_orisinal.pdf, se observă specificații tehnice adăugate cu scopul de a se potrivi și a îndeplini cerințele tehnice din caietul de sarcini.

MESPA

Pat electric de terapie intensivă și service, 4 motoare

PEDALA DE FRÂNĂ ȘI BLOCAREA ROTILOR



În timp ce pedala de frână este în poziție orizontală, niciuna dintre roți nu este blocată. În acest caz, te poți deplasa în orice direcție.



Dacă miști pedala de frână în sus, ai îndreptat una dintre roți (Blocarea direcției). În acest caz, ai putea deplasa într-o poziție dreaptă.



Dacă miști pedala de frână în jos, toate roțile vor fi blocate (blocare centralizată). În acest caz, acesta rămâne staționar.



5-a roata dispusă central sub pat pentru o mobilitate ridicată în timpul transportului patului, retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare

www.mespa.com.tr PAGINA 21 / 24

MESPA

Electronic Intensive Care and Service Bed, 4 motors

BRAKE PEDAL AND WHEEL LOCKING



While the brake pedal is in the horizontal position, none of the wheels are locked. In this case, you can move in any direction.



If you move the brake pedal up, you set one of the wheels straight (Direction Lock). In this case, you can move in a straight position.



If you move the brake pedal downwards, all the wheels will be locked (central locking). In this case, it remains stationary.

www.mespa.com.tr PAGE 21 / 24

Pagina 21 din MCare User Manual_RO.pdf

Pagina 21 din User manual MCare
Mespa_orisinal.pdf

39 - Saltea pasivă antiescară: dimensiunile 2000 x 860 x 120mm

Cerința nu este îndeplinită, salteaua pasivă antiescară ofertată de operatorul economic S.C. ...S.R.L. nu poate deține dimensiune ofertată, aceasta nefiind compatibilă cu dimensiunile platformei patului de 85 cm x 195 cm - conform document User manual MCare Mespa_original.pdf, pagina 24 și a documentului Brochure MCare Mespa_original.pdf, paginile 20 și 21.

Astfel, dacă salteaua ofertată este de dimensiunile 2000 x 860 x 120mm, aceasta depășește suprafața patului ofertat.

TECHNICAL SPECIFICATIONS	
External Dimensions:	222cmx99,5cm
Mattress Platform Dimensions:	85cmx195cm


Technical Details	
External Dimensions	222x99,5 cm
Mattress Platform Dimensions	195x85 cm

Extras din MCare Mespa_original.pdf,
pagina 24


Extras din Brochure MCare Mespa_original.pdf
pagina 21

8 - *Ajustarea simultană a spătarului și secțiunii coapselor prin apăsarea unui singur buton.*


Operatorul economic S.C. ...S.R.L. a ofertat poziția „Auto Contur” - o funcționalitate cu caracteristici diferite, obținută prin reglarea a două butoane, astfel neîndeplinind cerința solicitată. Conform documentului MCare User Manual_RO.pdf, încărcat de operatorul economic în urma solicitărilor de clarificări, reiese clar din imaginile cu panourile de control și descrierea aferentă, la paginile 10, 13, 15, că poziția „Auto Contur” se obține prin intermediul a două butoane.



Panoul de control de pe laterale



Panoul de control al pacientului




Panoul de control al asistentei

De asemenea, petenta arată că autoritatea contractantă a adresat ofertantului SC ...SRL o solicitare de clarificări pentru 11 (unsprezece) neconcordanțe tehnice și a permis acestuia completarea ofertei, căci toate răspunsurile ofertantului, deși neconcludente, fac trimitere la documentul *MCare User Manual_RO.pdf*, document ce nu a fost inclus în cadrul ofertei și care este modificat de ofertant. Așadar, prin răspunsul la solicitările de clarificări ce ar fi trebuit să fie doar formale ori de confirmare, ofertantului i s-a permis să completeze oferta cu documente suport de 28 de pagini, modificând astfel conținutul ofertei tehnice.

În privința faptului că documentul transmis împreună cu răspunsul la solicitarea de clarificări este emis de autor Mespa pe data de 11.05.2020 și modificat pe data de 24.11.2021 (ziua întocmirii răspunsului la solicitarea de clarificări) de către autor viorica74@gmail.com, petenta învederează Consiliului că textul „5-a roata dispusă central sub pat pentru o mobilitate ridicată în timpul transortului patului, retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare” este scris cu un alt font, cu greșeli de ortografie și fără diacritice și poate fi mutat oriunde în

document, făcând notă discordantă cu restul documentului.



Totodată, contestatoarea menționează că, autoritatea contractantă, la fel ca și Consiliul, nu are competențe în constatarea falsului în înscrisuri sub semnătură privată, dar are posibilitatea sesizării organelor competente și în niciun caz nu poate atribui un contract de achiziții publice unui operator despre care există aceste suspiciuni cel puțin rezonabile.

Totodată, aceasta arată că în documentul „Declarație Furnizor”, din cadrul propunerii tehnice, ofertantul a declarat: „Transportul, instalarea punerea în funcțiune a echipamentului este efectuată de către personal autorizat și pregătit de firma SC ...SRL și toate cheltuielile sunt suportate de către noi în urma cărora va fi eliberată fișa tehnică de echipament. Aparatele livrate vor fi însoțite de manual de utilizare în limba română. Menținerea, reparații și service este efectuată de firma noastră care este autorizată cu certificat autorizat de A.N.M.D.M. București”, dar din documentele depuse spre dovedirea celor declarate în DUAЕ, acestea sunt activități pe care ofertantul nu le poate desfășura în mod legal.

Astfel, conform certificatului constatator emis de Oficiul Național al Registrului Comerțului nr. 941224/15.12.2021, depus de ofertant, acesta este autorizat să desfășoare în afara sediului social și a sediilor secundare, doar următoarele activități: „4690 - Comerț cu ridicata nespecializat; 4646 - Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice; 4618 - Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu

caracter specific, n.c.a.", ori instalarea, punerea în funcțiune și eventualele activități de mentenanță preventivă/corectivă se pot desfășura doar la sediul autorității contractante.

Totodată, conform Avizului de Funcționare emis de Ministerul Sănătății nr. 6543 din 25.07.2019, ofertantul este autorizat pentru activitățile de reparare, mentenanță și punere în funcțiune/instalare doar pentru unituri dentare și accesoriile aferente și pentru sterilizatoare cu abur și aer cald, deci nu și pentru paturile de terapie intensivă ce fac obiectul procedurii de achiziție în cauză.

Cu adresa nr. 21452/30.12.2021, înregistrată la Consiliu cu nr. 45/03.01.2022, autoritatea contractantă a transmis documentele necesare în soluționarea contestației, precizând că nu emite niciun punct de vedere.

Din analiza susținerilor părților și a documentelor existente la dosarul cauzei, Consiliul reține cele ce urmează:

..., în calitate de autoritate contractantă, a inițiat la 08.10.2021, procedura simplificată în vederea atribuirii, pe loturi, a contractului „Echipamente spital” – lotul 1 „Paturi de terapie intensivă”, prin publicarea în SEAP a anunțului SCN1094506 și a documentației de atribuire, valoarea estimată fiind de 956.450 lei, fără TVA, termen stabilit pentru depunerea ofertelor 22.10.2021, ora 15:00. Criteriul de atribuire „Prețul cel mai scăzut”.

Conform raportului procedurii de atribuire nr. 20690/20.12.2021, aprobat de reprezentantul legal în data de 22.12.2021, pentru lotul 1, au fost depuse 5 oferte printre care și SC ... SRL, contestatoarea din prezenta cauză.

Împotriva rezultatului procedurii de atribuire a formulat contestație SC ... SRL, solicitând anularea rezultatului procedurii de atribuire, pentru lotul 1, respectiv anularea raportului procedurii în partea aferentă acestui lot, anularea adresei de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire, obligarea autorității contractante la reevaluarea ofertei depusă de SC ...SRL, iar în subsidiar atribuirea contractului societății sale.

Preliminar analizei contestației, Consiliul constată că, pentru a îndeplini obligația stabilită la art. 61¹ alin. (2¹) din Legea nr. 101/2016, contestatoarea a înaintat recipisa de consemnare a cauțiunii nr. 207733301/1, în valoare de 2.688,00 lei, emisă de CEC Bank – Sucursala Iași, la data de 29.12.2021.

Cauțiunea constituită se va restitui, la cerere, nu mai devreme de 30 de zile de la data rămânerii definitive a hotărârii, în temeiul art. 61¹ alin. (5) și (6) din Legea nr. 101/2016.

Din analiza contestației, Consiliul constată că este criticat rezultatul procedurii de atribuire comunicat de către autoritatea contractantă prin care a fost comunicat faptul că oferta desemnată câștigătoare este cea depusă de SC ...SRL.

Consiliul constată că SC ... SRL formulează critici cu privire la oferta câștigătoare, o primă critică referindu-se la faptul că oferta depusă de aceasta este neconformă întrucât nu respectă o serie de specificații tehnice solicitate prin caietul de sarcini cât și faptul că SC ...SRL a adus modificări documentelor emise de producător astfel încât acestea să se „plieze” pe cerințele caietului de sarcini.

Contestatoarea susține că în calitatea sa de importator autorizat al produselor din protofoliu producătorului, deține broșura originală și manualul de utilizare originale în limba engleză emise de producătorul ... San. Ve Tic. A.S., documente din care rezultă diferențe față de documentele depuse de către ofertantul SC ...SRL, prezentând prin imagini comparative aceste diferențe.

Pentru soluționarea acestor critici Consiliul a analizat conținutul documentului MCARE-EN_RO.pdf depus în cadrul propunerii tehnice.

Acest document conține în cele 22 de pagini casete de text introduse peste acest document needitabil, iar parcurgerea acestui document este însoțită de „Add Text Comment”, mențiune ce confirmă faptul că pe acest document au fost adăugate informații. Textul adăugat pe pagina documentului poate fi poziționat oriunde pe cele 22 de pagini ale documentului și chiar poate fi șters.

Consiliul va analiza cu titlu de exemplu una dintre cerințele criticate ca nefiind îndeplinită, respectiv cerința **„A 5-a roată să fie retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare”**, situație în care se află și alte cerințe.

Contestatoarea arată că din documente oficiale ale produsului nu rezultă că această a 5-a roată are posibilitatea retractării, însă din specificațiile tehnice adăugate de către ofertant rezultă că acestea au fost prezentate în ofertă modificate, cu scopul de a dovedi îndeplinirea cerințelor din caietul de sarcini.

Cu privire la modalitatea de îndeplinire a acestei cerințe, în propunerea tehnică SC ...SRL a indicat, la poziția 35, că îndeplinește această cerință întocmai cum este solicitată prin caietul de sarcini, indicând în dovedirea acestui fapt documentul **MCARE-EN_RO.pdf** pagina „Eu13Eu”.

Consiliul constată că **pe pagina 13** indicată de către SC ...SRL **a fost adăugat următorul text:**

„Roțile cu blocare centrală pe 3 niveluri, funcționalitatea este îmbunătățită, în timp ce modurile de pivotare și blocare centrală răspuns nevoilor de mobilitate ale personalului.

Kit de 4 roți duble, cu un diametru de 150 mm.

Pentru o manevrare mai ușoară, patul este echipat cu a 5-a roată retractabilă prin intermediul oricărei dintre cele 4 pedale din colțurile patului”.

În etapa de evaluare a propunerii tehnice, autoritatea contractantă a solicitat ofertantului SC ...SRL o serie de clarificări în data de 23.11.2021, printre care și cu privire la această cerință, respectiv:

„9.În caietul de sarcini s-a cerut ca a 5-a roată să fie retractabilă prin acționarea în poziție neutră a uneia din pedalele sistemului centralizat de frânare. În specificația tehnică din MCARE-EN_RO.pdf PagEu12, PagEU 13 nu am regăsit acest aspect și este menționat că este opțional.

Vă rugăm clarificați”.

În data de 21.11.2021 ofertantul a răspuns solicitării arătând că *„În manualul de utilizare MCar User Manual_RO.pdf regăsiți acest aspect la pag.21”.*

Verificând informațiile prezentate în documentul Manual de utilizare, depus la dosarul cauzei de către autoritatea contractantă, rezultă cu evidență, vizual, că în partea de jos a paginii 21 a fost inserată imaginea din ghenar iar textul **„5-a roata dispusa central sub pat pentru mobilitate ridicată în timpul transortului patului , retractabila prin actionarea in poziție neutra a uneia din pedalele sistemului centralizat de franare”**, apare ca fiind adăugat, este scris fără diacritice și cu greșeli de ortografie, fiind diferit de textele aferente primelor 3 imagini.

Față de cele constatate de Consiliul din analiza celor două documente prezentate de către ofertantul SC ...SRL rezultă că documentele care au fost puse la dispoziție în ofertă, respectiv *MCARE-EN_RO.pdf*, și ulterior *Manualul de utilizare* prezentat ca urmare a solicitărilor de clarificări, au suferit modificări în conținut față de documentul oficial al producătorului și nu pot fi luate în considerare în dovedirea îndeplinirii cerințelor minime din caietul de sarcini.

Prin urmare, având în vedere cele reținute anterior criticile contestatoarei referitoare la modificările aduse documentului depus în propunerea tehnică, denumit *MCARE-EN_RO.pdf*, s-au dovedit a fi întemeiate.

Contestatoarea formulează critici punctuale cu privire la cerințele minime din caietul de sarcini neîndeplinite de oferta SC ...SRL, prima dintre acestea este **„Poziții uzuale sau de urgență stocate în memorie, pentru executarea rapidă, prin apăsarea unui singur buton de pe panoul de comandă pentru asistenta minim următoarele: Scaun cardiac”**.

În susținerea criticii arată că din analiza tuturor funcționalităților produsului reiese că acesta nu dispune pe niciun panou de comandă de vreun singur buton pentru executarea rapidă a poziției *„Scaun Cardiac”*.

Consiliul constată că în propunerea tehnică pentru dovedirea îndeplinirii acestei cerințe ofertantul SC ...SRL a indicat pagina 10 din documentul *MCARE-EN_RO.pdf*.

În conținutul procesului verbal nr. 20219/13.12.2021 comisia de evaluare a consemnat astfel *„Comisia de evaluare consideră ca fiind corespunzătoare toate specificațiile tehnice, conform cerințelor din caietul de sarcini”*, cerința fiind considerată îndeplinită.

Însă, Consiliul constată că parcurgând conținutul documentului în format pdf (MCARE-EN_RO.pdf.) pagina 10 este de asemenea modificată prin adăugarea următorului text:

„Telecomanda cu fir montata in distala sau frontala a patului. Toate pozițiile pot fi controlate și gestionate. Acesta permite îngrijitorilor să ajungă la

Panoul de control la cel mai mare confort. Poate fi detașat pe suport și pe șine laterale.

Butonul de blocare a funcției poate fi activat dacă este necesar.

Butoane pentru actionarea individuală a secțiunilor spate, picioare, înaltime platforma saltea

Buton CPR poziționarea patului in pozitia de resuscitare. Coborarea in pozitia de resuscitare este de 15 secunde

Buton poziție de examinare, Buton funcție Autocontur

Buton Trendelenburg și revers Trendelenburg

Buton poziție scaun

Buton poziția de ieseală/urcarea din pat

Indicator luminos pentru încărcarea bateriei și conectare la sursa de curent

Blocare comenzi telecomanda pacient”.

Astfel, pe lângă faptul că textul adăugat nu poate fi luat în considerare, din imaginea dedicată pentru *„Panou de control personal medical”* rezultă că nu este *„un singur buton”* pe panoul de comandă pentru pozițiile respective ci două butoane, cerința nefiind astfel îndeplinită.

O altă cerință neîndeplinită de produsul oferit de SC ...SRL este ***„Poziția cea mai de jos a patului să fie semnalizată vizual la nivelul panourilor laterale”***.

În susținerea criticii contestatoarea arată că în Manualul de utilizare, la pagina 11, este menționată *„Lumina de noapte”*, funcție care este activă atunci când este acționat butonul din panoul de control de pe laterale, pornește o lumină de veghe cu rolul de asigura vizibilitatea spațiului de sub pat, indiferent de poziția în care se află patul și nu doar atunci când acesta ajunge în poziția cea mai joasă.

Consiliul constată că în propunerea tehnică ofertantul SC ...SRL a indicat că cerința este îndeplinită conform informațiilor de la pagina 9 din documentului MCARE-EN_RO.pdf. iar membrii comisiei de evaluare au considerat cerința îndeplinită, așa cum au consemnat în procesul verbal de evaluare nr. 20219/13.12.2021.

La pagina 9 în partea dreaptă a imaginii aferentă „Ieșire pat” apare menționat „Indicator luminos ce avertizează că platforma patului se află în poziția cea mai de jos. Lumina de noapte”.

Din aceasta specificație nu rezultă că la poziția cea mai de jos a patului există semnalizare vizuală **la nivelul panourilor laterale**, iar mențiunea „lumina de noapte” nu lămurește îndeplinirea sau nu a cerinței așa cum a fost stabilită prin caietul de sarcini, respectiv „Poziția cea mai de jos a patului să fie semnalizată vizual la nivelul panourilor laterale”.

O astfel de situație ar fi putut face obiectul unei solicitări de clarificări, însă având în vedere că documentul pus la dispoziției autorității contractante în dovedirea îndeplinirii cerințelor a suportat modificări prin adăugarea unor texte motiv pentru care acest document nu poate fi luat în considerare, o eventuală lămurire cu privire la conținutul specificației tehnice de la pagina 9 se dovedește lipsită de relevanță, împrejurare față de care Consiliul reține critica ca fiind fondată.

Contestatoarea critică oferta câștigătoare și pentru neîndeplinirea cerinței din caietul de sarcini potrivit căreia produsul „**Să dispună de 4 roți cu diametrul de min. 150 mm cu sistem de blocare centralizat ce poate fi acționat din toate cele 4 colțuri ale patului**”.

Cu privire la produsul oferat, contestatoarea arată că acesta nu dispune de 4 roți duble și de sistem centralizat pentru blocare acționat din cele 4 colțuri ale patului, precizând că din informațiile din documentația prezentată de ofertant, poze și descrieri, rezultă că patul are roți simple, iar sistemul de blocare centralizat este acționat doar din 2 colțuri ale patului (nu din cele 4 colțuri).

Consiliul constată că ofertantul a indicat în propunerea tehnică faptul că îndeplinește cerința prin informațiile de la pagina 13 din documentului MCARE-EN_RO.pdf. iar comisia de evaluare a consemnat în procesul verbal nr. 20219/13.12.2021 că cerința este îndeplinită.

Consiliul constată că la pagina 13 din document textul indicat de ofertant este un text din cele adăugate pe întreg documentul, situație în care nu poate fi luat în considerare, cerința nefiind astfel îndeplinită.

Este criticată oferta câștigătoare pentru neîndeplinirea cerinței „**Saltea pasivă antiescară: dimensiuni 2000x860x120 mm**”.

Contestatoarea critică faptul că salteaua oferată, în dimensiunile prezentate în ofertă, nu este compatibilă cu dimensiunile platformei patului de 85cmx195cm conform Manualului de utilizare și Broșurii originale.

Din analiza cerinței criticate, Consiliul constată că autoritatea contractantă a stabilit ca salteaua pasivă antiescară să aibă aceste dimensiuni, iar ofertantul a indicat pagina 20 din document.

Cu privire la saltea, la pagina 20 este menționat „*Saltea tip pasivă antiescară 200x860x12 cm, antistatică, spuma elastic, antiescară, husă detașabilă, greutate saltea 10 kg*”.

Prin urmare, SC ...SRL a oferat o saltea cu dimensiunile solicitate de către autoritatea contractantă prin caietul de sarcini.

Faptul că autoritatea contractantă a solicitat o anumită dimensiune a saltelei antiescară are legătură cu cerința din caietul de sarcini referitoare la datele tehnice stabilite pentru pat, unde a stabilit ca acesta să dispună de „- *dimensiuni externe cu segment de extensie: minim 2500 x 990 mm*”, acesta fiind motivul pentru care a fost solicitată o saltea de alte dimensiuni decât cele ale platformei patului fără extensie, context în care critica este respinsă ca nefondată.

Este criticată oferta și pentru neîndeplinirea cerinței „**Ajustarea simultană a spătarului și secțiunii coapselor prin apăsarea unui singur buton**”, având în vedere că din documentele depuse de ofertant ca urmare a solicitării de clarificări rezultă că poziția „Auto Contur” se obține prin intermediul a două butoane.

Cu privire la această cerință, Consiliul reține că SC ...SRL a menționat în propunerea tehnică pagina 13 din documentul MCARE-EN_RO.pdf. ca dovadă a îndeplinirii cerinței.

În etapa de evaluare a propunerii tehnice legat de această cerință au fost solicitate clarificări iar prin documentele depuse cerința a fost considerată îndeplinită, după cum rezultă din procesul verbal de evaluare tehnică nr. nr. 20219/13.12.2021.

Astfel, ofertantului SC ...SRL i-au fost solicitate următoarele clarificări:

„1. În caietul de sarcini s-a cerut ajustarea simultan a spatelui și secțiunii coapselor prin apăsarea unui singur buton”.

Cu adresa din 24.11.2021 ofertantul a răspuns „În manualul de utilizare MCare User Manual_RO.pdf regăsiți acest aspect la pag.12, punct.6. Aceasta poziție se mai numește – AUTO CONTUR”.

La punctul 6 de pe pagina 12 este menționat:

„6 – auto Contur – jos

-Pentru mișcarea în sus a Auto Conour (Mișcare sincronizată pentru spătar și suport pentru picioare) apăsați și mențineți apăsat butonul de contur automat de pe panoul de control, care este afișat de (n.n. imagine) în figura (n.n. imagine) până când părțile spătarului și suportul pentru picioare ajung la nivelul dorit.

Pentru mișcarea în jos a conturului automat (mișcare sincronizată a spătarului și a suportului pentru picioare), apăsați și mențineți apăsat butonul de jos al conturului automat de pe panoul de control care este afișat de (n.n. imagine) în figura (n.n. imagine) până când părțile spătarului și suportul pentru picioare ajung la nivelul dorit”.

De asemenea, și în imaginea de la pagina 10 unde sunt indicate posibilitățile de reglare a patului, la punctul 6 apar în imagine două butoare, situație în care cerința nu este îndeplinită.

Este criticat, de asemenea, faptul că autoritatea contractantă a solicitat clarificări pentru 11 neconcordanțe și a permis completarea ofertei cu documente suport de 28 pagini, respectiv documentul MCare User Manual_RO.pdf, care nu au fost inclus în ofertă și care a fost modificat în conținut de către ofertant.

Consiliul reține că autoritatea contractantă a solicitat o serie de clarificări considerate necesare în evaluarea propunerii tehnice iar documentul depus împreună cu răspunsul la solicitarea de clarificări, respectiv Manualul de utilizare (MCare User Manual_RO.pdf) nu este altceva decât un document considerat de către ofertant o confirmare a informațiilor deja existente în propunerea tehnică, respectiv ca o confirmare/completare a informațiilor din documentul MCARE-EN_RO.pdf.

Astfel, Consiliul reține ca relevante și aplicabile în speță prevederile art. 209 din Legea nr. 98/2016 potrivit căroră *„(1) În cazul în care informațiile sau documentele prezentate de către operatorii economici sunt incomplete sau eronate sau în cazul în care lipsesc anumite documente, autoritatea contractantă are dreptul de a solicita într-un anumit termen ofertanților/candidaților clarificări și, după caz, completări ale documentelor prezentate de aceștia în cadrul ofertelor sau solicitărilor de participare, cu respectarea principiilor tratamentului egal și transparenței”.*

Prin urmare, prin documentul MCare User Manual_RO.pdf depus ca urmare a solicitării de clarificări nu au fost aduse modificări ale propunerii tehnice ci cuprinde informații suplimentare menite să completeze informațiile din documentele existente în propunerea tehnică, respectiv din documentul MCARE-EN_RO.pdf., motiv pentru care criticile formulate cu privire la acest aspect vor fi respinse ca nefondate.

SC ... SRL critică de asemenea faptul că în cadrul documentului *„Declarație Furnizor”*, din cadrul propunerii tehnice, SC ...SRL a declarat că *„Transportul, instalarea punerea în funcțiune a echipamentului este efectuată de către personal autorizat și pregătit de firma SC ...SRL și toate cheltuielile sunt suportate de către noi în urma căroră va fi eliberată fișa tehnică de echipament. Aparatele livrate vor fi însoțite de manual de utilizare în limba română. Mentenanța, reparații și service este efectuată de firma noastră care este autorizată cu certificat autorizat de A.N.M.D.M. București”.*

Contestatoarea susține că aceste activități nu pot fi desfășurate de ofertant în mod legal având în vedere că din Certificatul constatator nr. 941224/15.12.2021 acesta este autorizat să desfășoare în afara sediului social și în sedii secundare doar următoarele activități:

4690 – Comerț cu ridicata nespecializat;

4646 – Comerț cu ridicata al produselor farmaceutice;

4618 – Intermedieri în comerțul specializat în vânzarea produselor cu caracter specific, n.c.a.

Or, instalarea, punerea în funcțiune și eventualele activități de metenanță preventivă/corectivă se pot desfășura și la sediul autorității contractante având în vedere că societatea este autorizată și pentru activități de:

3314 – Repararea echipamentelor electrice

3313 – Repararea echipamentelor electronice și optice

Verificând informațiile cuprinse în Certificatul constatator nr. 941224/15.12.2021, Consiliul constată că ofertantul declarat câștigător poate desfășura în mod licit activitatea de mentenanță, reparații și service la sediul autorității contractante, așa cum a susținut în propunerea tehnică, având în vedere dispozițiile Legii nr. 359/2004.

Potrivit art. 15 din Legea nr. 359/2004 „(1) *În vederea eliberării de către biroul unic din cadrul oficiului registrului comerțului de pe lângă tribunal a certificatului de înregistrare conținând codul unic de înregistrare sau, după caz, a certificatului de înscriere de mențiuni, solicitantul are obligația să depună, o dată cu cererea de înregistrare și actele doveditoare, declarația-tip pe propria răspundere, semnată de asociați sau de administratori, din care să rezulte, după caz, că:*

a) persoana juridică nu desfășoară, la sediul social sau la sediile secundare, activitățile declarate, o perioadă de maximum 3 ani;

b) persoana juridică îndeplinește condițiile de funcționare prevăzute de legislația specifică în domeniul sanitar, sanitar-veterinar, protecției mediului și protecției muncii, pentru activitățile precizate în declarația-tip.

Prin urmare, activitățile din afara sediului social și a sediilor secundare sunt desfășurate pe baza unei declarații pe proprie răspundere, astfel că ofertantul poate efectua serviciile de mentenanță, reparații și service dacă îndeplinește prevederile legale citate anterior.

Printr-o ultimă critică, contestatoarea arată că ofertantul SC ...SRL, conform Avizului de funcționare emis de Ministerul Sănătății nr. 6543 din 25.07.2019, este autorizat pentru activitățile de reparare, mentenanță și punere în funcțiune/instalare doar pentru unituri dentare și accesorii aferente și pentru sterilizarea cu abur și aer cald, deci nu și pentru paturile de terapie intensivă ce fac obiectul prezentei proceduri de achiziție.

Analizând conținutul Avizului nr. 6543/25.07.2019, Consiliul constată că SC ...SRL este autorizat pentru „repara, mentenanță și punere în funcțiune/instalare pentru dispozitive medicale din următoarele domenii:

- stomatologie (unituri dentare și accesorii aferente);

- *uz medical/general spitalicesc (sterilizatoare cu abur și aer cald)*", în lista prezentată în Anexa din data de 05.11.2020 regăsindu-se și producătorul ...

Verificând conținutul informațiilor din Avizului nr. 6543/25.07.2019 emis de Agenția Națională a Medicamentului și a Dispozitivelor Medicale din România, Consiliul constată că ofertantul SC ...SRL, contrar susținerilor sale din propunerea tehnică, potrivit căroră *„Mentenanța, reparații și service este efectuată de firma noastră care este autorizată cu certificat autorizat de A.N.M.D.M. București”*, nu este autorizată pentru produsele care fac obiectul prezentei proceduri de atribuire pentru lotul 1 – Paturi de terapie intensivă, astfel că această activitatea este neautorizată.

Concluzionând, Consiliul constată că autoritatea contractantă nu a realizat o evaluare riguroasă a ofertei depusă de SC ...SRL, declarând admisibilă și câștigătoare o ofertă care nu a făcut dovada că îndeplinește toate cerințele minime stabilite prin caietul de sarcini pentru produsele oferite la lotul 1 – Paturi de terapie intensivă.

Astfel, față de cele constatate anterior, în temeiul dispozițiilor art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, Consiliul constată caracterul fondat al contestației motiv pentru care va admite contestația formulată de SC ... SRL și va obliga autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de atribuire nr. 20690/20.12.2021, anularea adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire și va dispune reevaluarea ofertei SC ...SRL, conform considerentelor de mai sus.

În ceea ce privește capătul de cerere subsidiar prin care contestatoarea solicită Consiliului atribuirea contractului societății sale, Consiliul îl va respinge ca inadmisibil.

Pentru a stabili astfel, Consiliul are în vedere dispozițiile art. 26 alin. (10) din Legea nr. 101/2016, potrivit căroră *„Consiliul nu poate decide atribuirea contractului către un anumit operator economic, cu excepția situației în care acesta a fost desemnat de autoritatea contractantă sau calitatea sa de ofertant câștigător rezultă din informațiile cuprinse în dosarul de soluționare a contestației”*.

De asemenea, vor fi reținute dispozițiile art. 127 alin. (1) din HG nr. 395/2016 care stabilesc printre atribuțiile membrilor comisiei de evaluare și pe cea de la lit. m), respectiv *„stabilirea ofertei/ofertelor câștigătoare sau, după caz, formularea propunerii de anulare a procedurii”*.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Pentru aceste motive,
în baza legii și a mijloacelor de probă aflate la dosar,

CONSILIUL DECIDE:

În temeiul art. 26 alin. (2) și (5) din Legea nr. 101/2016, admite contestația formulată de SC ... SRL în contradictoriu cu

Obligă autoritatea contractantă la anularea raportului procedurii de atribuire nr. 20690/20.12.2021, anularea adreselor de comunicare a rezultatului procedurii de atribuire și dispune reevaluarea ofertei SC ...SRL, conform considerentelor de mai sus.

Măsurile dispuse vor fi aduse la îndeplinire în termen de 15 zile de la comunicarea prezentei.

Prezenta decizie este obligatorie pentru părți, în conformitate cu dispozițiile art. 28 alin. (1) din Legea nr. 101/2016.

Împotriva prezentei decizii se poate formula plângere în termen de 10 zile de la comunicare.

PREȘEDINTE,	MEMBRU,	MEMBRU,
...	...	...

Redactată în 4 exemplare, conține 25 (douăzecișicinci) pagini.